

DRB-SMS / 70 / 28.07.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE


**cu privire la prestarea serviciilor de reparație asupra
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul
Direcției Regionale București -
Senzorul RF (TDOA), amplasat în Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etaj XII, sector 2,
București**

Încheiat astăzi **28.07.2025**, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - **Senzorul RF (TDOA), amplasat în Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etaj XII, sector 2, București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr.11 – e-SC/5934/09.07.2025**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de reparație, **Senzorul RF (TDOA), amplasat în Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etaj XII, sector 2, București** funcționează la parametri normali.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **3.718,75 lei, fără TVA**, după cum urmează: - Înlocuire cablu RF de 3 m superflex 1/4" cu conectori fără cot N-tată – 1 buc., în valoare de 2.268,75 lei, fără TVA; - Intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime - 1 buc., în valoare de 1.450,00 lei.

Comisia de recepție ANCOM
Conform Nota nr. DEMC/601/04.03.2025:



DRM-SMS/ 123 /28.07.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE


**cu privire la prestarea serviciilor de reparație asupra
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul
Direcției Regionale Muntenia -
Consola de operare senzori**

Încheiat astăzi **28.07.2025**, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale Muntenia – **Consolei de operare senzori, amplasată în str. Lucian Blaga, nr. 4, Bl. M110, tronson I, sector 3, mun. București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr.11 – e-SC/5934/09.07.2025**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea **STARCSYS S.R.L.**

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de reparație, **Consola de operare senzori, amplasată în str. Lucian Blaga, nr. 4, Bl. M110, tronson I, sector 3, mun. București** funcționează la parametrii normali.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **562,50 lei, fără TVA**, după cum urmează: - Înlocuire HDD pentru consolă Dell Latitude 7490 – 1 buc.

Comisia de recepție ANCOM
Conform Nota nr. DEMC/601/04.03.2025:



sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML