



NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 5 5 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 9 X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NREVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

**ATENTIE!!!** Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

e-DRI-SMS/393/23.07.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă  
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Botești (cod CPV:  
50532300-6, cod angajament: AABANKM24BA)

Încheiat astăzi, 23.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen din sat Botești, comuna Ungureni, jud. Bacău. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 17.07.2025, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5788/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4150/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Botești, constând în înlocuirea preîncălzitorului antigel și a 2 ml furtun DN16, în valoare de 3.318,68 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[redacted], expert, SMS, DRI, DEMC – președinte

[redacted], expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru



e-DRM-SCR/839/17.07.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă  
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Cernavodă (cod  
CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKM24BA)

Încheiat astăzi, 17.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din oraș Cernavodă, jud. Constanța. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 16.07.2025, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5788/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4150/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Cernavodă, constând în înlocuirea display-ului, în valoare de 6.160 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[redacted], inspector, SCR, DRM, DEMC – președinte

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru



e-DRC-SCR/1621/24.10.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă  
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Dealul Lempes (cod  
CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKM24BA)

Încheiat astăzi, 24.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen din Dealul Lempes, comuna Sânpetru, jud. Brașov. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5788/03.07.2025) și actului adițional nr. 2 (e-SC/7987/12.09.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4150/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Dealul Lempes, constând în înlocuirea modulului de comandă și a modulului de comunicație, în valoare de lei 9,982,50 lei cu TVA, au fost prestate în data de 21.10.2025, cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actele adiționale, conform raportului atașat;
- Softul și instrucțiunile necesare pentru accesarea grupului electrogen de la distanță au fost transmise în data de 22.10.2025, grupul este funcțional.
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[redacted], inspector, SCR, DRC, DEMC – președinte [redacted]

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru [redacted]

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru [redacted]



e-DRI-SMS/391/22.07.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă  
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Schitu Hadâmbului  
(cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKM24BA)

Încheiat astăzi, 22.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen din sat Schitu Hadâmbului, comuna Mironeasa, jud. Iași. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 15.07.2025, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5788/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4150/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Schitu Hadâmbului, constând în înlocuirea preîncălzitorului antigel și a 2 ml furtun DN16, în valoare de 2.508,68 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- După înlocuirea preîncălzitorului și a furtunului DN16, s-a constatat că senzorul presiune ulei este defect și necesită înlocuire;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen, constând în înlocuirea preîncălzitorului antigel și a 2 ml furtun DN16, corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[redacted], expert, SMS, DRI, DEMC– președinte

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

e-DRI-SMS/416/04.08.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă  
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Sf. Gheorghe (cod  
CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKM24BA)

Încheiat astăzi, 04.08.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen din comuna Sf. Gheorghe, parcela 458/2, jud. Tulcea. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 31.07.2025, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5788/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4150/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Sf. Gheorghe, constând în înlocuirea acumulatorului, a furtunelor combustibil și a colierelor, în valoare de 2.041 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- După înlocuirea acumulatorului, a furtunelor combustibil și a colierelor, s-a constatat că injectorul de motorină este blocat și necesită înlocuire;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[redacted] expert, SMS, DRI, DEMC – președinte

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru



e-DRI-SMS/417/04.08.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă  
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Sulina (cod CPV:  
50532300-6, cod angajament: AABANKM24BA)

Încheiat astăzi, 04.08.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen din oraș Sulina, str. Europolis nr. 2 jud. Tulcea. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 31.07.2025, conform actului adițional nr. 1 (e-SC/5788/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4150/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Sulina, constând în înlocuirea acumulatorului, a furtunelor combustibil și a colierelor, în valoare de 1.231 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[redacted] expert, SMS, DRI, DEMC – președinte

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

