

[illegible]

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 2 8 T R E Z 2 3 F B 5 0 1 0 0 7 1 0 1 0 3 X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NREVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

e-DRI-SCR/1310/11.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

a serviciilor de revizie tehnică pentru ambarcațiunea JEANNEAU MARRY FISHER 605
Cod de angajament bugetar ABB66HK8D5

Încheiat astăzi, 11.11.2025 cu ocazia recepționării serviciilor de reparație pentru ambarcațiunea JEANNEAU MARRY FISHER 605, executate de către **PRONAUTICA SRL**, conform comandă nr. e-SC/6038/14.07.2025.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate conform comenzii;
- serviciile corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- valoarea totală a serviciilor recepționate este de 16.827,88 lei cu TVA.

Nr. ore de manoperă: 18.90 ore.

Piese înlocuite: (ulei cutie viteze -1 buc, simering tija cuplare - 2 buc, simering - 2 buc, simering-1 buc, carcasa-1 buc, lagar-1 buc, bucsa-1 buc, oring-1 buc, rulment-1 buc, semering - 1 buc, suport semering cuplare-1 buc, oring-1 buc, oring - 1 buc, bobina - 4 buc).

Comisia de recepție:

referent, SCR, DRI, DEMC- președinte

expert, SPASA, Dadm, SG – membru

expert, SPASA, Dadm, SG -membru

