

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000913

Total Document

20.377.61

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14771614

Data document

21.10.2025

Nr.inregistrari

2

F1129_A2.0.42

LEI

LEI ADICA

douazecimiiitreisutesaptezeceisaptelei.61bani

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 5 5 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 9 X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NREVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

e-DRM-SCR/1102/01.10.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Tuzla (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AABANKKDGB4)

Încheiat astăzi, 01.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din comuna Tuzla, parcela 266/4/1, jud. Constanța. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 30.09.2025, conform actului adițional nr. 3 (e-SC/8169/18.09.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4149/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Tuzla, constând în înlocuirea injectorului de motorină, în valoare de 1.790 lei fără TVA respectiv 2.165,90 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional nr. 3, conform raportului atașat;
- După înlocuirea injectorului de motorină, s-a constatat că electromotorul este defect și necesită înlocuire;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen, constând în înlocuirea injectorului de motorină, corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

 inspector, SCR, DRM, DEMC – președinte

, expert, SAPL, DAdm, SG – membru

, expert, SAPL, DAdm, SG – membru

