

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

e-DRI-SMS/621/06.11.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Sf. Gheorghe (cod
CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKM24BA)

Încheiat astăzi 06.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen din comuna Sf. Gheorghe, parcela 458/2, jud. Tulcea. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 04.11.2025, conform actului adițional nr. 3 (e-SC/8500/26.09.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4150/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:


- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Sf. Gheorghe, constând în înlocuirea injectorului de motorină, în valoare de 2.215 lei fără TVA, respectiv 2.680,15 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- După înlocuirea injectorului de motorină, s-a constatat că generatorul nu pornește, iar remedierea defecțiunii poate fi realizată doar în service-ul prestatorului;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen, constând în înlocuirea injectorului de motorină, corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

 expert, SMS, DRI, DEMC – președinte

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru



e-DRI-SMS/612/30.10.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Schitu Hadâmbului
(cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKM24BA)

Încheiat astăzi, 30.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen din sat Schitu Hadâmbului, comuna Mironeasa, jud. Iași. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 28.10.2025, conform actului adițional nr. 3 (e-SC/8500/26.09.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4150/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Schitu Hadâmbului, constând în înlocuirea senzorului de presiune a uleiului, în valoare de 1.134 lei fără TVA, respectiv 1.372,14 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen, corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,

[redacted] expert, SMS, DRI, DEMC – președinte

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru

[redacted] expert, SAPL, DAdm, SG – membru